

Link do produktu: <https://energodom.pl/pilot-samokopiujaczy-bramy-280-868mhz-kod-zmienny-p-1260.html>

Pilot samokopiujący bramy 280-868Mhz kod zmienny

Cena brutto	40,59 zł
Numer katalogowy	Y2130-B
Kod producenta	Piloty niebieski
Kod EAN	5904569570620

Opis produktu

Pilot uniwersalny samokopiujący, kod stały, kod zmienny,
rolling code 280-868Mhz - NIEBIESKI

W zestawie

- Wysokiej jakości pilot uniwersalny / duplikator - **kolor NIEBIESKI (realne foto, naszych produktów)**
- **Na innej naszej aukcji** możesz kupić produkt w kolorze czarnym lub czerwony oraz markowe zapasowe baterie Liowe Maxell (made in Japan) - zaoszczędź na zakupach zapasowych baterii w sklepach lokalnych.



Pilot uniwersalny kod stały, kod zmienny, rolling code 280-868Mhz - Kolor NIEBIESKI

- Jego główne zastosowanie to duplikacja / kopiowanie posiadanych pilotów **do napędów bram** wjazdowych i garażowych. Jednak szeroki zakres częstotliwości pozwala wykorzystać go również do skopiowania pilotów **rolet, markiz** i innych w zakresie 280-868Mhz.
- **Wysoka jakość wykonania.** Odporne na zużycie i przyjemne w dotyku materiały.
- Zasięg do 150m w otwartym terenie.
- **Wodoodporność IP67!** Całkowita odporność na pył i zachłapanie oraz krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.
- **Polska drukowana instrukcja** w zestawie (nie PDF).
- Zasilanie - 1 x bateria **CR2032** (w zestawie)
- Wsparcie po sprzedażowe.

Kopiuje większość napędów bram, rolet, markiz ...

Dzięki szerokiemu zakresowi częstotliwości urządzenie jest w stanie nauczyć się kodu:

- Większość dostępnych na rynku napędów bram. Pilot obsługuje kod stały, zmienny, rolling code... **(lista modeli**

poniżej)

- Wszelkie inne urządzenia sterowane przy pomocy fal RF np. napędy rolet zewnętrznych, markiz, uzbrajanie alarmów etc...
- **NIE ZADZIAŁA** natomiast z systemem FAAC **FIX**, systemem **Keeloq**. Horman BiSecur, stary wiśniewski np. el7, Normstahl ultra.

Na podstawie zwrotów (dotyczy napędów z poza listy poniżej) możemy śmiało stwierdzić, że jest to +/- 90% innych sterowników.

Warto przed zakupem sprawdzić czy państwa model nie jest kodowany systemem **Keeloq**, którego nie da się skopiować.





Lista kompatybilnych urządzeń

Poniżej lista przykładowych kompatybilnych napędów bram.

Jeśli nie odnajdziesz na poniższej liście swojego modelu nie oznacza to, że pilot nie zadziała.

=

Powody braku kompatybilności

Produkt nie zadziała z systemem FAAC **FIX**, systemem **Keeloq** (popularny w starszych napędach), Horman BiSecur, stary wiśniewski np. ei7, Normstahl ultra.

Warto przed zakupem sprawdzić czy państwa model nie jest kodowany systemem **Keeloq**, którego nie da się skopiować.

Pamiętaj o parowaniu z napędem

Praktycznie wszystkie silniki bram po skopiowaniu sygnału z już posiadanego pilota wymaga ponownego "sparowania" bezpośrednio z kontrolerem w napędzie bramy. Wykonuje się to zgodnie z instrukcją parowania pilotów danego producenta (instrukcja dodawania pilotów do bram). Jeśli nie posiadasz instrukcji na 99% odnajdziesz ją w google lub na stronie producenta. Służymy również pomocą w tej kwestii.

Dlatego jeśli nie masz dostępu do napędu bramy (**np. brama osiedlowa**) zakup produktu bez możliwości sparowania urządzenia z nadajnikiem bramy jest bezzasadny.

- **VDS** ECO-R, TRQ P
- **V2** TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433
- **WIŚNIEWSKI** - przeważnie są to napędy Somffy (powyżej) np. napęd METRO (działa z takim u nas) - **nie zadziała** z dawnym EL7, Intro 600 (mają one Keeloq)
- **TOR LIFT** TORMIT4
- **TELCOMA** FM400E, FM400
- **TAU** 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
- **STAGNOLI** KALLISTO, VENUS AV223
- **SPACE** - nie zadziała z SPACE SP2-4 - Keeloq
- **SONOFF** - piloty i urządzenia Sonoff - kod prosty 433Mhz
- **SOMMER** 4010, 4011, 4014 (seria TX03... - jako zamiennik, po skopiowaniu zastępuje posiadany pilot) TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
- **SOMFY** K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
- **SIMINOR** SIM433
- **SIMINOR** CVXNL, MITTO
- **SILVELOX** Mhz 2007, QUARZ SAW
- **SECULUX** NEO
- **SEAV** BE HAPPY RS
- **SEA** HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA
- **SABUTOM** BROOVER, BROSTAR
- **ROPER** GO ROPER, GO MINI ROPER
- **ROPER** NEO
- **RIB** LITHIO
- **PROTECTO** - 2k433 - nie zadziała - kodowanie Keeloq
- **NORMSTAHL** - Ze względu na Keeloq nie zadziała z pilotami EA433 2KM, EA433 2KS, EA433 4K, RCU 433 2K, RCU 433
- **NICE** ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)
- **NICE** SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA
- **MHOUSE** TX3, TX4, GTX4 - (może działać jako zamiennik na przemian z oryginalnym ale nie oba razem)
- **MERLIN/ PROLIFT** C945, C940, C943, M842, M844
- **MERLIN 2.0** E945M, E943M, E940M
- **MARENTEC** Digital 302
- **LINEAR** MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-
- **LIFE** FIDO
- **LABEL** SPYCO
- **KRISPOL** CS300, nie zadziała z modelem Starcus (według danych pilota ma on keeloq)
- **KLING** KUA, KUA E, KUA S
- **KEY** 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R (jako zamiennik - po skopiowaniu używamy oferowanego pilota)
- **KBLUE** ETH-TEL01
- **JCM** GO, GO PORTIS, GO NORTON
- **HORMANN** (nie zadziała z modełmi "-BS" tzw. kodowanie BiSecur, Ecostar RSC2) - HSM2, HSM4, HSE2 868
- **GIBIDI** Au1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO
- **GENIUS** BRAVO, ECHO
- **GENIUS** AMIGOLD, AMIGO, KILO
- **GENIE** GTR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD
- **FADINI** JUBI-SMALL, JUBI 433
- **FAAC (Nie działa z systemem FIX2-4 systemem Keeloq, FAAC 740)** TML 433SLH, DL 868 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT2 I XT4 868 SLH LR (musisz posiadać pilot MASTER), BLACK, XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE
- **ERREKA** IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868
- **ECOSTAR** RSC, RSE, RSZ
- **EASY B323** - nie zadziała
- **DTM NEO** - nie zadziała - Kodowanie keeloq
- **DOORMATIC** MILENY, MILENY-EVO
- **DOORHAN** TRANSMITTER 4
- **DITEC** BIXLP, GOL4, BIXLG
- **DEA SYSTEM** PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO. Nie zadziała z systemami kodowanym przez Keeloq np. TR/GT2 GT4 (251, oborniki 252, 251/2, 262, 261/2, 271/2, 271/2/)
- **DASPI** ZERO RC
- **CLEMSA** MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N
- **TWIN4**, TOP432S, TOP434M
- **CAME** (nie zadziała z SPACE SP2-4 - Keeloq) T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA,

- TOP432M, TOP434M, TAM432SA, TOP432SA, TOP432NA, TWIN2,
- **CASALI** GENIUS/CASALI A252RC
 - **BFT** MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO
 - **BENINCA:** TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV
 - **BALLAN:** FM400, FM400E
 - **AVIDSEN** (często jako zamiennik, zastępuje po skopiowaniu poprzedni ale dwa razem mogą nie działać): 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250
 - **APRIMATIC:** TR, TM4, TXM
 - **ATA:** PTX4 BLU, PTX4 PINK
 - **APERTO: (Sommer)** 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2
 - **APERIO:** GO, GO PRO, GO MINI
 - **ALLMATIC:** BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3
 - **AERF:** COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH
 - **ADYX:** TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
 - **ACM:** TX2, TX2 COLOR, TX4

Jeśli nie odnajdziesz na powyższej liście swojego modelu nie oznacza to, że pilot nie zadziała.

Kopiuje on niemal wszystkie dostępne urządzenia. Technologia przesyłania sygnału w większości urządzeń jest taka sama.

Pamiętaj, że wiele silników bram po skopiowaniu sygnału z już posiadanego pilota wymaga jeszcze "sparowania" bezpośrednio z kontrolerem w napędzie bramy. Wykonuje się to zgodnie z instrukcją parowania pilotów danego producenta. Jeśli nie posiadasz instrukcji na 99% odnajdziesz ją w google lub na stronie producenta. Służymy również pomocą w tej kwestii.

Wypróbuj - 14 dniowy zwrot z Allegro Smart.

Skorzystaj z darmowej dostawy Allegro Smart. Jeśli pilot nie będzie w stanie skopiować kodu Twojego urządzenia (brak go na liście poniżej), bez podawania jakiegokolwiek przyczyny i obaw możesz odesłać nam urządzenie korzystając z darmowego zwrotu w ramach Allegro Smart! Środki zwracamy **niezwłocznie**.

Polska DRUKOWANA instrukcja - Do urządzenia dołączana jest wydrukowana polska instrukcja (nie plik PDF)